

**BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
WŁODZIMIERZ DOMAŃSKI**

Oś. Piłsudskiego 10/55 28-100 Busko Zdrój tel. 41 3784562, 798738546
certyfikat PZM 087 lista rzeczoznawców RS 00765

NIP 655-116-28-07 REGON 290914755

OPINIA Nr: 3/11/2022

z dnia: 2022/11/22

Wykonawca opinii : Włodzimierz Domański

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2022/11/14

Właściciel: Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o.

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2022

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2003

Model: Cabstar E 120.35 MR`02 3.5t

Wersja: 120.35

Nr rejestracyjny: TPI55WV

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VWASBFTL022159760

Nr INFO-EKSPERT	025-00643
Data pierwszej rejestracji	2003/04/03, (w Polsce: 2017/05/26)
Data ważności badania technicznego	2022/08/05
Wskazanie drogomierza	233340 km
Okres eksploatacji pojazdu (03/04/03-22/11/22)	236 mies.
Opis rodzaju pojazdu	samowyladowczy
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielona 1-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 1740 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa bez opończy
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	resory / 2400 mm
Oznaczenie silnika	BD-30Ti
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2953 ccm / 87kW (118KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Szerokość	1760 mm

Włodzimierz Domański
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Włodzimierz Domański
Certyfikat 087
lista rzeczoznawców RS00765

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2002.01-2004.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy regulowany	6	Obrotomierz
2	Fotel pasażera podwójny	7	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Immobilizer	8	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Kieszenie w oparciach foteli przednich	9	Zaglówki foteli przednich regulowane
5	Kolumna kierownicy regulowana		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena Przygotowanie do montażu radia Antena radiowa Głośniki 2 szt.		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*SETTA 185/75 R16C 104/102Q VAN Winter	6,0	50
Przednie prawe:	*SETTA 185/75 R16C 104/102Q VAN Winter	6,0	50
Tylne LZ:	*SETTA 185/75 R16C 104/102Q VAN Winter	7,0	50
Tylne LW:	*SETTA 185/75 R16C 104/102Q VAN Winter	7,0	50
Tylne PZ:	*SETTA 185/75 R16C 104/102Q VAN Winter	7,0	50
Tylne PW:	*SETTA 185/75 R16C 104/102Q VAN Winter	7,0	50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód Nissan Cabstar zarejestrowany do ruchu z numerem TPI55WV to dwuosobowy samochód ciężarowy z trzyosobową kabiną i nadwoziem skrzyniowym.

Ocechowanie identyfikacyjne pojazdu niedostępne; tabliczka identyfikacyjna zaklejona naklejką z zapisanym fragmentem numeru VIN (8 ostatnich znaków), rama pojazdu po konserwacji, numer VIN na ramie widoczny w muldzie przedniego prawego koła niewidoczny. Właściciel okazał zdjęcie pojazdu przed konserwacją z ramą ocechowaną numerem.

Samochód w przestoju eksploatacyjnym. Dopuszczenie do ruchu upłynęło z datą ważności badań technicznych 5 sierpnia 2022.

Stan pojazdu: kabina kierowcy i skrzynia ładunkowa bez istotnych uszkodzeń mechanicznych czy korozyjnych, wyposażenie w standardzie modelu.

Zespół napędowy z awarią strowania pracą silnika; silnik z oznakami zużycia, nie odpala, wg informacji użytkownika dymił. Pompa wtryskowa zużyta, do regeneracji/wymiany - brak wykonawcy dla modelu, sprzęgło zużyte, po wcześniejszych naprawach we własnym zakresie Silnik nie rozwija mocy.

Układ chłodzenia do naprawy - wycieki na pompie cieczy chłodzącej i chłodnicy.

Układ jezdny i kierowniczy kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych, wymaga regeneracji.

Naprawa pojazdu w opisanym zakresie ekonomicznie nieuzasadniona.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (234 mies.)	16 298 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 2 443 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 814

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2022/11/22, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy. Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 236 mies. brak przeglądu z uwagi na stan techniczny

Nieoryginalność cech identyfikacyjnych pojazdu	-10,0	-1 629
--	-------	--------

Pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z nieoryginalnym numerem identyfikacyjnym VIN, lub jego zamiennikiem, są traktowane jako mniej wiarygodne co do jakości. Dla pojazdów tych występuje ponadto ograniczenie dostępu do danych historycznych jak też potencjalne utrudnienia w ruchu i obrocie międzynarodowym. Wartości rynkowe takich pojazdów są niższe od wartości pojazdów nie posiadających tej wady, co określa korekta. Brak dostępnego ocechowania identyfikacyjnego: tabliczka identyfikacyjna utwierdzona na słupku B prawym nie zawiera parametrów eksploatacyjnych. Numer VIN na ramie zamalowany konserwacją, niedostępny.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

13900 PLN

(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2599,19 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3800 PLN

(słownie: trzy tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 710,57 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2022 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 3/11/2022

z dnia: 2022/11/22

Wykonawca opinii : Włodzimierz Domański

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2022/11/14

Właściciel: Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o.

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2022

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2003

Model: Cabstar E 120.35 MR`02 3.5t

Wersja: 120.35

Nr rejestracyjny: TPI55WV

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr IE: 025-00643

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 236 mies.) 13 900 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,16

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,70

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu	Lewy/Prawy
---------------------	------------

3 Silnik z osprzętem

- 1 Pompa wodna z termostatem
- 2 Układ wtrysku paliwa z modułem sterującym
- 3 Sprzęgło kpl.

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 4 Sprężyna lub resor z osadzeniem | Li P |
| 5 Zwrotnica | Li P |

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu	Lewy/Prawy
---------------------	------------

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 1 Układ drążków kierowniczych

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1 Kabina kierowcy	12	0	1 668
2 Wyposażenie	16	0	2 224
3 Silnik z osprzętem	24	8	3 069
4 Układ napędowy	16	0	2 224
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	12	13	1 451
6 Zawieszenie tylne	5	0	695
7 Rama	7	0	973
8 Reszta	3	0	417
9 Nadwozie ładunkowe	5	0	695
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu			13 416 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	13 900 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	34 195 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	0,96

Zredukowany koszt naprawy	10 146 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	3 754 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	13 900 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0348
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,88
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności	0,18
Wynik metody stopnia uszkodzenia	2 061 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. .	3 754 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	13 900 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	3 800 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	10 100 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	2,46

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 3/11/2022

z dnia: 2022/11/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2022

Marka: NISSAN

Model: Cabstar E 120.35 MR'02 3.5t

Wersja: 120.35

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

RZECZYSPRAWCA SAMUCHOWY
mgr inż. Włodzimierz Domański
Certyfikat 087
lista rzeczoznawców RSG0766

Rok produkcji: 2003

Nr rejestracyjny: TPI55WV



DSCN5309



DSCN5310



DSCN5311




DSCN5312



DSCN5313



DSCN5314



DSCN5315



DSCN5317




DSCN5321



DSCN5322



DSCN5323



DSCN5334



DSCN5342



DSCN5343

